

Ofício **/29**

DESPACHO: Apresentada e lida na Sessão Ordinária do dia 01 de junho de 2026. Conforme Parágrafo Único do art.259 da Resolução 226/91(Regimento Interno), seja encaminhada ao destinatário. Data Supra

Presidente André Luiz Soares

INDICAÇÃO número: /2026

Assunto: Faz Solicitação

Serviço: Gabinete da Vereadora Maiára Alves Pereira

Data: 01 de junho de 2026.

Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sabará.

Indico na forma regimental e depois de ouvido o Egrégio Plenário, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, que seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal Sargento Rodolfo Tadeu da Silva através da secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos e de trânsito o seguinte:

Solicita-se ao Executivo Municipal a **revitalização e repintura de todos os quebra-molas, faixas elevadas para travessia de pedestres e sinalizações horizontais existentes em toda a extensão da Avenida Prefeito Vitor Fantini**, com atenção especial ao trecho próximo ao número **60**, onde a sinalização se encontra bastante desgastada e de difícil visualização pelos condutores e pedestres.

Solicita-se, ainda, a verificação e manutenção da sinalização vertical existente, incluindo placas indicativas de redutor de velocidade e travessia de pedestres, de modo a garantir sua adequada identificação e eficácia.



JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo promover maior segurança viária para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a Avenida Prefeito Vitor Fantini. Atualmente, observa-se que diversos quebra-molas e faixas elevadas encontram-se com a pintura desgastada ou praticamente apagada, dificultando sua identificação, especialmente durante o período noturno, em dias chuvosos ou em condições de baixa visibilidade.

A situação é ainda mais preocupante nas proximidades do número 60, onde a ausência de sinalização visível pode contribuir para frenagens bruscas, danos aos veículos, aumento do risco de acidentes e insegurança para os pedestres que realizam a travessia da via.


A revitalização da sinalização horizontal e a manutenção da sinalização vertical são medidas simples, de baixo custo e grande impacto na prevenção de acidentes, além de contribuírem para a organização do trânsito e a proteção da vida.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.



Vereadora Maiára Alves

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/8d4cf467b9735e97742b1aa39599bf4e718c5460d7f2fa06e>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

i Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

eb0f5a7a4622fbceead33d6d8c0
 5e8e64bc3e277947db04df15590
 5ab9e542e9 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Maiára Alves Pereira
 012.210.206-17
 Signatário

Trilha de auditoria

- 01/06/2026 09:57 **Maiára Alves Pereira** (maiaraalves@sabara.mg.leg.br, CPF 012.210.206-17) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: eb0f5a7a4622fbceead33d6d8c05e8e64bc3e277947db04df155905ab9e542e9
- 01/06/2026 09:57 **Maiára Alves Pereira** (maiaraalves@sabara.mg.leg.br, CPF 012.210.206-17) visualizou o documento

Endereço de IP: 177.97.205.97 Porta: 55887
- 01/06/2026 09:57 **Maiára Alves Pereira** (maiaraalves@sabara.mg.leg.br, CPF 012.210.206-17) assinou o documento

Endereço de IP: 177.97.205.97	Navegador: Firefox/151.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 55887	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0	Render engine: Gecko rv:151.0	Latitude e longitude: -19.8864, -43.8067