



OFÍCIO Nº _____/2026

GABINETE DO VEREADOR RICARDO ARAÚJO MOREIRA – PSD

vereadortikinmoreira@gmail.com

DESPACHO: Apresentada e lida na Sessão Ordinária do dia 04 de maio de 2026. Conforme Parágrafo Único do art.259 da Resolução 226/91, seja encaminhada ao destinatário.

Data supra

André Luiz Soares
(Presidente)

Indicação Nº _____/2026

Assunto: Faz Solicitação

Serviço: Gabinete do Vereador

Data: 04 de maio de 2026.

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara Municipal de Sabará,

Indico, na forma regimental e após ouvido o Egrégio Plenário, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que seja solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, **Rodolfo Tadeu da Silva**, bem como à **Secretaria Municipal de Obras**, a realização de instalação de corrimão na escada do Beco São Rafael, no bairro Borges, neste Município. Tendo em vista que o local apresenta riscos à segurança dos moradores e transeuntes devido à ausência de corrimão na escada

Justificativa: A presente indicação visa garantir maior segurança e acessibilidade aos moradores e transeuntes que utilizam diariamente a escada do Beco São Rafael. Trata-se de um local com grande circulação de pessoas, incluindo idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, o que aumenta o risco de quedas e acidentes, especialmente em dias de chuva ou em períodos noturnos.


A instalação de corrimão é uma medida simples, de baixo custo e de grande impacto na prevenção de acidentes, proporcionando mais estabilidade e segurança para todos que utilizam o local. Além disso, contribui para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população do bairro Borges.

Sala das Reuniões, 04 de maio de 2026.

Ricardo Araújo Moreira
Vereador / PSD



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/442bda30432804bcabb8711661e0e19172611ca38f3bf1657>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento
 Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

67b8c7dc1c771526615d4e83a33
 1c56b21ba9384b047b68e6125e3
 7be7ce8791 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Assinado eletronicamente

Ricardo Araujo Moreira
 069.711.516-07
 Signatário

Trilha de auditoria

- 04/05/2026 09:18 **Ricardo Araujo Moreira** (tikinmoreira@sabara.mg.leg.br, CPF 069.711.516-07) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 67b8c7dc1c771526615d4e83a331c56b21ba9384b047b68e6125e37be7ce8791
- 04/05/2026 09:18 **Ricardo Araujo Moreira** (tikinmoreira@sabara.mg.leg.br, CPF 069.711.516-07) visualizou o documento

Endereço de IP: 45.168.202.66 Porta: 62057
- 04/05/2026 09:18 **Ricardo Araujo Moreira** (tikinmoreira@sabara.mg.leg.br, CPF 069.711.516-07) assinou o documento

Endereço de IP: 45.168.202.66	Navegador: Edge/147.0.0.0	Tipo de geolocalização: IP
Porta: 62057	Arquitetura: x64	Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0	Render engine: Gecko	Latitude e longitude: -19.9029, -43.9572